




### richtig




*Nicht auf die Leimspuren fassen!*




*Die Leimspuren vor Staub und Verschmutzung schützen!*



*Die VEGA nur auf Kartons und Formate in gewünschter Position aufbringen.  
Nicht direkt auf ein Packgut kleben!*




*Bei Zimmertemperatur verarbeiten.  
Der Einsatz unter 5°C sollte ganz vermieden werden.*








*Die VEGA-Kufen können mit jedem Hubwagen und Gabelstapler gehandelt werden.*

*Die Gabeln sollten exakt in die vorgesehenen Unterfahrungsgebiete eingeführt werden. So wird eine Beschädigung der Kufe vermieden.*



*VEGA-Palettenkufen sollten grundsätzlich nur mit Hebeegeräten (Hubwagen, Gabelstapler etc.) bewegt werden.  
Das Schieben – insbesondere auf stoppendem Untergrund – ist zu vermeiden.*

### falsch



Anwendung

Haben Sie Fragen? Rufen Sie bitte an! +49 4106 7773-11

**WICHTIG! Beachten Sie bitte unseren Sicherheitshinweis!**

Stand: April 2006